

## Anforderungen an VPI-Auditoren für die Fachtechnische Begutachtung von Werkstätten

Mattentwiete 5  
D-20457 Hamburg  
Telefon +49 (0) 40 / 450 50 86  
Telefax +49 (0) 40 / 450 50 90  
mail@vpihamburg.de  
www.vpihamburg.de

Die Technische Kommission der VPI hat am 05.05.2008 in der 80. Sitzung folgende Anforderungen an die Auditoren beschlossen:

- Technische Ausbildung wie Ingenieurausbildung, Technikerausbildung, Meisterausbildung (technischer Bereich)
- Nachweisbare praktische Erfahrung in der Reparaturwerkstatt für Güterwagen, entweder als Mitarbeiter oder als externer Qualitätssicherer vor Ort oder eine vergleichbare fachliche Qualifizierung
- Mindestens 3 Jahre berufliche Erfahrung bei der Anwendung von Instandhaltungsregelwerken der DB, RCA, SBB oder VPI
- Mindestens 1 erfolgreiche Teilnahme an einer Ausbildung / Schulung für Schweißverfahren oder zerstörungsfreie Prüfungen
- Bereitschaft an mindestens 3 vollständigen fachtechnischen Begutachtungen ohne jegliche Kostenerstattung begleitend teilzunehmen
- Spezifische Kenntnisse in der Instandhaltung / Aufarbeitung von Radsätzen und Bremsanlagen
- Mitarbeiter von Werkstätten sind ausgeschlossen.