

<b>Maßnahmenkatalog</b>	
Begutachtung des Werkes	BPS GmbH
Auditthema und Umfang	Jährliche Zwischenprüfung
Begutachtung am	05.07.2022
Begutachtung durch	Herren: Schüler und
Maßnahmen verteilt und erläutert am	05.07.2022
Verteiler der Maßnahmenliste	Frau Petzka und Herr Rudler (Werkstatt) sowie Herren Dotzauer und Schulte-Zweckel sowie Frau Becker (VPI)
Verantwortung für Umsetzung der Maßnahmen	<b>Frau Petzka</b>
geplanter Termin für die Maßnahmenumsetzung	<b>31.07.2022</b>
Bemerkung(en), Festlegung(en)	<b>Der Antrag auf Erweiterung für Gefahrgutwagen wurde durch BPS am 05.07.2022 zurückgezogen Für die kommende jährliche Überprüfung wurde bereits ein Termin für den 04.07.2023 vereinbart.</b>

Um (weitere) Instandhaltungsarbeiten an Güterwagen auf der Grundlage des VPI-Instandhaltungsleitfadens ausführen zu können, müssen die nachfolgenden Forderungen erfüllt werden. Dabei wird unterschieden in:

- I – Information (kein unmittelbarer Handlungsbedarf für die Werkstatt)
- H – Hinweise zur Verbesserung des Arbeitsergebnisses bzw. es wird nochmals auf grundsätzlich einzuhaltende Anforderungen hingewiesen.
- M – Maßnahmen, die vor der Erteilung /Verlängerung einer Autorisierungsfreigabe umzusetzen sind.
- KO – KO-Kriterien, die aus sicherheitstechnischen Gründen vor der Erteilung / Verlängerung einer Autorisierungsfreigabe **zwingend** erfüllt sein müssen.

Lfd		Feststellungen / Abweichungen	Maßnahmen der Werkstatt	Status offen / erledigt am
1	M	Es fehlen geeignete Messmittel für die Drehgestellvermessung für Vermessung D1, D2 und Y-Maße (Maßnahme 1 bereits bei letzter Zwischenprüfung), welche bisher extern durchgeführt werden. Ein entsprechender Vertrag für die Untervergabe fehlt.	Ein entsprechender Vertrag für die Untervergabe wird nachgereicht.	Mit Mail vom 06.07.2022 Vereinbarung zugesandt. → <b>erledigt</b>
2	M	Es fehlt weiterhin ein geeignetes Messmittel für die Vermessung der Federkappe (Maßnahme 2 bereits bei letzter Zwischenprüfung). wird beschafft.	Es wird ein geeignetes Messmittel für die Vermessung der Federkappe beschafft. Ein Nachweis der Bestellung wird kurzfristig übersandt. Nach Lieferung wird Lieferschein und Foto als Nachweis übersandt. Bis zur Beschaffung wird ein geeignetes Messmittel aus dem Schwesterwerk Eberswalde benutzt.	Mit Mail vom 06.07.2022 Bestellung und mit Mail vom 05.08.2022 Bild als Nachweis zugesandt. → <b>erledigt</b>
3	M	Nach VPI 07, Ziffer 6 (11) sind Bremsprüfungen mit Luft der Klasse 3.4.4 gemäß ISO 8573-1:2010 durchzuführen. Ein entsprechender Nachweis, dass die Bremsluft der Klasse 3.4.4 gemäß ISO 8573-1:2010 entspricht, konnte nicht vorgelegt werden. Der Hersteller des Luftkompressors wird durch die Werkstatt kontaktiert, um festzustellen, welche Luftqualität durch den vorhandenen Kompressor geliefert wird.	Bis zur nächsten Zwischenprüfung ist ein entsprechender Nachweis auch für den mobilen Werkstattservice, dass Bremsluft der Klasse 3.4.4 gemäß ISO 8573-1:2010 entspricht, vorzulegen.	Termin für Umsetzung bis zum nächsten jährlichen Audit vsl. am 04.07.2023!
4	H	Das vorhanden ECM-Zertifikat läuft zum 05.07.2022 ab. BPS befindet sich z.Z. im Prozess der ECM-Re-Zertifizierung durch ERC.	Das neue ECM-Zertifikat wird nachgereicht.	Neues Zertifikat gültig bis 05.07.2027 in ERADIS vorhanden. → <b>erledigt</b>

Die Umsetzung der Maßnahmen ist den Herren Dotzauer und Schüler nachzuweisen und zu bestätigen.



Jörg Schüler für VPI/VERS am 05.07.2022

.....  
Unterschrift

Dotzauer für VPI/VERS am 05.07.2022

.....  
Unterschrift

Bestätigt durch Frau Petzka für BPS am 05.07.2022

.....  
Unterschrift